

南湖小学校(令和元年度点検結果:7件)					対策の要請先					備考	対策結果・予定 (年度末に記入)	
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	市民活動支援課	道路整備課	農林土木課	警察			防災危機管理室
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGIによる見守り	R1.7対策会議						
1	南湖小学校東～県道一軒茶屋荊沢線までの南北の道路	道幅が狭く、交通量も多い。年度当初に自動車が水田に落ちる事故も発生している。昨年度も要請したが、歩道の設置を検討していただきたい。	市道		①歩道の設置	◆学校から要望書を提出		①				市内全域で多数の要望路線を順次対応しており、現段階で早急な事業化は難しい状況。
2	県道一軒茶屋荊沢線西南湖信号交差点から南へ向かう直線道路	狭い歩道である。現在歩道の白線が消えかかっている。昨年度も要望したが、歩道の設置を要請する声が上がっている。せめて白線の引き直し、グリーンベルトをお願いしたい。	市道		①歩道整備	◆学校から要望書を提出 グリーンベルト、白線の塗り直しでの対応。		①				現在、下水道の管渠敷設工事を実施しており、来年度以降舗装の本復旧及び区画線の復旧を予定。グリーンベルトの設置はそれ以降の対応。
3	東南湖3093番地先横断歩道付近	交通量が多く、信号無視をする車両が見受けられる。昨年度も要請したが今年度の通学路点検でも引き続き要請する声が上がっている。	市道		①横断注意の看板の設置	◆学校から要望書を提出①	①					①立看板2枚設置済(R1年度:電柱幕の設置場所がなく、立看板の設置とした)
4	西南湖880番地先交差点	一時停止ラインを越えて停止、徐行する車両が多いため子どもと接触の危険がある。	市道		①横断用信号の設置 ②横断注意看板の設置	◆学校から要望書を提出② ①信号設置の会議へ出し、現地確認をおこなったが、柱を立てるスペースが無く、難しい。	②					②電柱幕1枚設置済(R1年度)
5	田島橋・田島南橋土手沿い交差点	田島橋交差点は昨年児童に対する事故も発生している。バイパスへの抜け道であり、朝夕交通量が多い。一時停止しない車両も多い。	市道		①横断歩道の設置	◆学校から要望書を提出			①			①R2年度対応予定
6	東南湖3361番地先県道富士川南アルプス線三叉路	交通量が激しく、右折及び左折する車両も多い。	市道		①信号の設置	◆学校から要望書を提出			①			①調査のうえR2年度対応予定
7	西南湖729番地先学校北側水門付近	一部ガードレールはあるが、落下防止の施設がなく危険。	市道	7月10日	①フェンス等の設置。	◆学校から要望書を提出 道路整備課から県へ要望		①				転落防止柵設置済(R1年度)