

南湖小学校 2020年度通学路安全点検結果:7件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	旧峡西クリニックから南湖小学校までの直線道路	市道	道幅が狭く、交通量も多い。かつて自動車が水田に落ちる事故も発生している。歩道の設置を検討していただきたい。	①歩道の設置	市内全域で多数の要望路線を順次対応しており、早急な事業化は難しい状況
2	継続	入倉スタンドから和泉へ向かう直線道路	市道	狭い歩道である。現在歩道の白線が消えかかっている。地区からは歩道の設置を要請する声が上がっている。白線の引き直し、グリーンベルト化をお願いしたい。	①歩道整備	下水道の本復旧がR2年度からR3年度になった。R3年度に施工予定。
3	継続	和泉地区 交差点	市道	一時停止ラインを越えて停止、徐行をする車が多いため子どもと接触の危険がある。交通事故も多いということである。	①信号機の設置	警察本部に上申したが建柱場所がなく、設置は不可能。 昨年度、電柱幕1枚設置済
4	継続	田島橋・田島南橋土手沿い交差点	市道	田島橋交差点はかつて児童が巻き込まれる事故が発生している。バイパスへの抜け道であり、交通量も増し、児童が渡るのに危険である。	①横断歩道の設置	道路幅員が広くなく横断歩道の必要はない。注意喚起看板設置等の検討が現実的
5	継続	長久寺前交差点	県道	交通量が多く、スピードを出して走る車も多い。横断歩道があり、看板も設置していただいたが、より安全に横断できるようにしたい。	①信号機の設置	北方に東南湖中宿交差点があるので、設置不可能 看板は設置済 登校指導を継続して行っていく。
6	継続	ショートステイみらい前三差路	市道	交通量が多く、曲がる車も多い。信号も横断歩道もないため、当該交差点を渡らず、通学路を迂回させている。	①信号機の設置 ②横断歩道の設置	南側に横断歩道が設置されているため設置は難しい。
7	新規	天神団地付近		滝沢川土手上の道路で、川沿いに、目印のポールが立っているが、歩行者にとっては転落の心配がある。	①ガードレール等の設置	①緊急性が無いため、市としては対応出来かねる。 登校指導を継続して行っていく。