

南湖小学校 2025年度通学路安全点検結果： 7件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	継続	旧共済クリニックから南湖小学校までの直線道路	市道	学校からの直接の道路でありながら道幅が狭く、交通量も多いため、非常に危険である。一部グリーン帯やポストコーンを設置していただいている。	①側溝に蓋をしてほしい。 ②歩道を設置してほしい。	歩道設置検討
2	継続	八幡神社前信号	市道	歩道がなく、車が通るとすれすれで、信号待ちの待避所もなく、危険である。	①側溝に蓋をして広くしてほしい。 ②歩道を設置してほしい。	側溝に蓋設置の検討
3	継続	東南湖上の横断歩道	県道	カーブで見通しが悪く、通行する車も速度が速いので、横断歩道だけでは危険である。横断旗を設置するところも無い。	①歩行者繊維用の信号機を設置してほしい。 ②路面に注意喚起の塗装をしてほしい。	付近に信号が有り、連続して設置できない。また横断歩行者数が少ないなど基準を満たしていない。
4	継続	和泉地区 交差点	市道	見通しがよいので、車の速度が速く、一時停止ラインを越えて停止する車が多い。過去にも何度か事故が起きており、子どもたちと接触の危険があり、心配である。	押しボタン式の信号を設置してほしい。	交通量が少ないなど基準を満たしていないため設置は難しい。
5	継続	カネエ青果近くの交差点	市道	一時停止しない車が多く、危険。止まれの文字が消えている。	①止まれの文字を書いてほしい。 ②止まれの道路標識を付けてほしい。	交通量が少ないなど、一時停止規制の新規設置は難しい。
6	継続	旧峡西クリニック(現 青い樹の会)前の横断歩道	県道	交通量も多く車の速度も速い。事故が多く、3年前にも歩行者がはねられている。近隣住民からも信号をつけてくれるよう依頼を市にしている。昨年度、本校児童が交通事故にあった。	信号機を設置してほしい	横断歩行者が少ないなど、信号機の新規設置は難しい。
7	継続	学校西牧場歩道	市道	牧場と歩道の高さがかかなりあり、落ちてしまうと危ない。(以前落ちた児童あり)	柵かガードレールをつけてほしい。	道路構造令に基づき歩道幅員が確保されているため柵の設置等はいりません。